



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Elco

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 3-042-033 | autotransformador |
| 1519000105 | Motor |
| 3BTM.CO.10.20.6V.0/1 *40171108 * | VENTILADOR |
| 3FGB 320-70-4V/1 | Motor de bobina de ventilador Elco |
| 3RGM30.20.6V/2 *4010692* <0692009936 | motor |
| 1BT45.40.6VNA *BTNB46TB0142* | Motor |
| EC40A6-P4AR-600 | codificador |
| SD-0824A | STATIC RELAY' |
| SDP-0624 A | relé |
| SSR20-524B | relé |
| 600016 / SSR 91-60B | Relés estáticos |
| 3RGB 50-30 6V 50/150W | Motor (doble eje) |
| 3RGM 30.20 code 12200996 | |
| EO600237 | . |
| 3750571 | ELCO Monoblock Gasgebläsebrenner |
| 3 FGB 100-40-6V/20 | Motor |
| 4017 1330 | cubierta |
| 3750253 | Nextron-gas línea |
| 3750511 | |
| 3750526 | |
| Fi1-KH04-OP6L | SENSOR INDUCTIVO |
| Model: 3 FGB 100-40-6V/20, Code: 4-010-1114 | motor |
| EAB58A10-GC6PHR-256+L5HR-1000.3L3703 OEM!! | codificador ELCO, diseño especial |
| B58C10-P66PR-1024 | codificador ELCO |
| EVRC4I5A35S.1 | motor del ventilador |
| 0402015 | MOTORES 3RGB 50-30-6V / 14 |
| 0402002 | MOTORES 3RGB 50-30 / 1 |
| FC83M-2025/2 | motor para bobina de ventilador |
| Z000230 | MOTOR ELCO R 18-25 2P con el condensador |
| R 18-25 2P | MOTOR |
| EB38F8-H4AR-1024.3H1201 | codificador |
| 0403081 | grupo de ventilación |
| 3BTB-CO-45-40-A-0/21 | GRUPO DE VENTILACIÓN |
| EAC58C10-GP6PADR-4096E | Codificador |
| SSR860-50480ASL | Relé de estado sólido |
| AML-PLC | |

| Producto | Descripción |
|---|---------------------------------|
| 3BTB.CO.70.45.A.0/3 *40171656* | FAN-Motor Group |
| 12200504 | motor |
| EFCR 16A FAN | |
| 3RGB35.20.3V/1 "MT1510" *40101292* | Motor |
| EFCR 25A FAN | |
| L.A22.000.C | MOTOR |
| VN5.13/027 | motor |
| 3FGM110.40.6V/1 *40101885* | motor |
| GMV 3BTM.CO.25.20.0/20 *40171463* {1893000244} | Motor |
| 0401025 | SUCCIÓN ELEC. VENTILADOR 34W. |
| 1519000172 - 3BTM25.20.6V.0/1 | motor |
| 1516000573 | motor |
| 1519002051 - 40171515 | |
| 1519000910 - 3RGB50.30.6V/14 *4010694* | MOTOR |
| EC40A6-L5AR-1000 | ELCO Encoder |
| 3BTB 45-40-A-0/14 | MOTOR |
| 84FB50-6V | motor |
| 3BTB45.40.0/3 *40101533* | Motor |
| 3BTM.CO.28.20.6V.0/1 *40171044* {0692005029} | grupo de motor y ventilador |
| EFCR 10A FAN | Motor |
| 8450.B3 | Motor |
| GMV 3BTM.CO.25.20.0/22 "SETEM003.02" *40171513* | Motor |
| 108206 / 1BT 40-40 3V NA 230V 50/60Hz | MOTOR VENTILADOR |
| 3RGM 30-20-6V/2-ONE SHAFT | Motor |
| 3RGB 35-20-6V/4 | Motor |
| GMV 3BTB.CO.45.40.0/24 BTNB41TB00545 *40171515* | |
| GMV 3BTM.CO.16.20.A.0/5 *40171279* | |
| EBM TKIN. BG7 Alternative | |
| EBM TKIN. BG5 | |
| VNT 18-30/1594 | |
| 3BTB.CO.40.40.A.0/25 *40171596* | |
| 0402004 | MOTOR DE BOBINA DE VENTILADOR |
| GMV 3FGB.CO.150.38.5V/1 FGFB45TB0214S | . |
| 3BTM.CO.170.40.2.0/1 *40171175* | Motor del ventilador + |
| 8F8522 | |
| 3FGB320.63.3V/1 MT1517 *40101338* | MOTOR |
| 3BTB-CO 35 -30 -A-0/1 | unidad de ventilador de rodillo |
| 3RGB50.30.6 | FAN MOTOR |
| 3RGB75.50.6V/2 *40101514* | motor |
| GMV 3RGB.CO.60.30.4V/3 "SETEM376.01" *40171652* | VENTILADOR |
| FL 45-40 1V | Fan Coil Motor |
| VN10-20/122 *NET3C10ZVN001* | Motor |
| VN10.20/028 *NET5T10ZVN001 | motor |
| Cod. 4017-1236 | Motor |
| BTNB41TB0098 # 1BT 45-40-1V NA | Motor |

| Producto | Descripción |
|---|-------------------------------|
| 3BTM.CO.25.20.0/20 | |
| 3RGB.CO.30.20/2 | |
| GMV 3FGM.CO.90.40.7V/1 | |
| FI4-M12-OP6L-Q12 | sensor inductivo |
| RET2T18PNN001 | Motor de ventilador |
| R18.25/001 *RET2T18PNN001* | Motor |
| TBA 205/210 | ventilador del soplador |
| TBA 206/230 | ventilador del soplador |
| TBA 196/274 | ventilador del soplador |
| 1519001013 | |
| VNT34-45/1432 | Ventilador de refrigeración |
| 1519000484 - GMV 3BTM.CO.25.20.0/14 *40171316* | Motor |
| 3FGB.CO.85.38.6V/3 FGFB46TB0194S *40171588* | |
| 3FL 190-50 3V | |
| OP18-K200VN6 | Sensor de Opti-eléctrica |
| 3FGM.CO.150.38.6V/1 *40171610* | |
| 1FG385.69.5VNA *FGFB45TB0337R* | motor del ventilador |
| VNT 25-40/373 | |
| 1BT60.30.1VNO *BTNM21TB0065* | Motor |
| ECM 12-15 | Motoventilador electrónico |
| 3BTB.CO.45.40.0/22 BTNB41TB0054S "SETEM359.01" *40171515* | |
| NET5T18PVN001 | motor |
| 3BTB35.30.0/1 *E40101115* | Motor |
| 3BTB30.30.0/8 *40101821/50* | Motor |
| COND. P 2.50 uF 400V- 6.35-28x5 | |
| P. 3.15 uF 400V-6.35-28x5 | condensador |
| 3BTB50.40.6V.0.1 | Motor |
| 3RGM70.30/35 | Motor |
| 3BTM45.40/1 *40101602F* | Motor |
| GMV 3BTB.CO.20.30.0/11 *40171814* | |
| 40171325 ref: 1893000475 | |
| 3RGB65.30.6V/1 *40101301* | motor |
| GMV 3BTB.CO.45.40.A.0/22 "SETEM352.01" *40171453* | |
| 3FGM90.40.7V/1 *40101728/50 | Motor |
| B.A08.000.C | motor |
| MA58.1.12.100.SF *4032010* | motor |
| 1HO630.57.4VNA *HOFB44TB0247S* | Motor |
| 1893001016 | |
| 3HOEM550.89.6.3V *40101194/50* | MOTOR |
| 1BT75-45-1VNA *BTNB41TB0120S* | motor |
| GMV 3BTB.CO.60.45.A.0/5 *40171587* 1893000729 | motor de bobina de ventilador |
| 3RGB75.50.6V/3 *40101764* | Motor |
| EC50A8-P6PR-1000.5L6100 | Eje de encoder incremental |
| 3BTB35.30.6V.0.1 | Motor |
| 22321098 | condensador |

| Producto | Descripción |
|---|----------------------------|
| 3RGB45.30.6V.2 | motor |
| EC40A6-L5AR-1000.1N0800 | Eje de encoder incremental |
| 3RGB55.30.6V/16 | |
| COND 2 MF | condensador de arranque |
| ECM 12-15.C2M.VC.HC.C | Motor |
| LMIX2-000-01.5-1-00 | sensor |
| 3-042-100 (12201618) | Autotransformador |
| 3FGB.CO.465.70.4V/1 *40171243* | |
| 1516003007 | Motor |
| 3FGB400.63.4V/1 (6174509792) | Motor |
| 3FGB65.38.6V/1000 *40103003* | Motor |
| 3FGB 370.70.3V/8 | Motor |
| 3FGM110.40.6V/1 | |
| 3BTB50.40.6V.0.2 | Motor |
| EC50A10-H6M8R-2500.9M5004 | codificador |
| Ref :12301059 | turbina |
| 12200996 | Motor |
| CAPACITOR for 3RGB45.30.6V.2 | CONDENSADOR PERMANENTE 2µF |
| 3BTB.CO.30.30.A.0/18 *40171469* | motor + de |
| 3BTB35.30.6V.0.1 for 3BTB-C0 30-30-A-0/18 | motor para el ventilador |
| condenser for 3BTB35.30.6V.0.1 | condensador |
| VN10.20.028BI | Motor |
| 22321101 3.15µ | Condensador permanente |
| COND.P. 3.15µF 400V-6.35-25x5 | condensador |
| MA58 10W 2500T S | |
| MA58 10W 2500T A | |
| 3-042-100 | autotransformador |
| EO600313 | STATIC RELAY' |
| NU 16-30-4 / 1285 | motor |
| NET5T16PVN001 | Motor de ventilador |
| RET4T18PNN001 | |
| R18-25/009 | motor |
| DA146x240CW | |
| H0FB44TB0247S | motor |
| capacitor for 3BTB 35-30-6V-0 | |
| 20-2-1A-RM | |
| EAC50B8-BR6PBR-1024.5L8100 | Absolut Encoder |
| 13009663 | Transformador de encendido |
| EB50B8-H6PR-2048 | Eje de encoder incremental |
| EB28A4-P6AR-250.3K0600 | Eje de encoder incremental |
| EAC58W10-GP6PTAR-4096 | CODIFICADOR |
| 1BT70-45-1VNA *BTNB41TB0387S* | Motor |
| 3BTM.CO.16.20.0/1 | Motor |
| NET5T10ZVN001 | |
| NET5T25PVN001 | Motor multiajuste |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| VNT 25.40.030BI | Motor |
| A 300.31 | HÉLICE |
| 3RGM110.30.2 | motor |
| 22321110 | condensador permanente |
| 3BTM45.40.0/1 | motor |
| SSR08-506609AS | relé |
| SSR08-756609AS | relé |
| GMV 3FGM.CO.90.40.7V/1 40101728/50 "SETEM013.01" *40171207* | del motor |
| 40171324 ref: 1893000474 | |
| 40171291 ref: 1893009115 | |
| VNT25.40.2088/BI ref code:12070177 | Motor |
| SDP-0324 A | relé |
| 200734637 | Arbusto |
| GMV 3BTB.CO.12.20.A.0/5 "SETEM356.01" *40171470* | motor |
| 1516000368 | Motor |
| 3FGB195.50.5V/3 | |
| 084472 | Motor |
| 1BT 25-30-1V NO (code: 12200501) | |
| SC1-30 (SC1-30D25240A) | Din relés estáticos de ferrocarril |
| PT603-R250-1AS4.9M20 | Elco Automatización Industrial Sensor de presión |
| 3BTB.CO.38.40.A.0/3 | |
| EB58W14R-H4TR-512.9L2500 | encoder incremental |
| 2E600193 | Relé de estado sólido |
| NI30-WL40-BP6L-Q | Sensor inductivo |
| 3 BTM-CO-12-20-A-0/13 | unidad de ventilación |
| 33-4-40C | Motor |
| 3FGEB-CO-185-44-3V/4 PART. 40171261 | |
| 3BTB-CO 70-45-A-0/11 | Motor |
| GMV 3FGB.CO.320.70.4V/1 "SETEM008.01" *40171307* | |
| EVM400N | Relé |
| VNT25.40.401N | motor |
| 600189 / SSR21-3240B | Relés estáticos |
| Motor KIT KOG 30-45 | |
| 3RGB80.40 | motor |
| 3.15pF | CONDENSADOR PERMANENTE 3.15pF |
| EAC58W10-GP6TAR-4096.E000 | codificador |
| EC50S8-L5PR-2048.5L6200 | codificador |
| BTN41TB0205S | motor |
| 2515-1071 | Motor de ventilador Frigocraft |
| VNT25.40.401N (12021050) | Motor para ventilador |
| 3FGB100.40.6V.26 | condensador |
| GMV 3BTM.CO.25.20.3V.0/3 "SETEM123.01" *40171111* | motor |
| 3042036 | AUTOTRANSFORMADOR |
| 0402016 | Motor |
| 384284 | Transformador |

| Producto | Descripción |
|--|---------------------------------------|
| NSOMU-378 | |
| 3RGM120.40.2 | motor |
| HELICE PR400.28 AL12.7 | hélice |
| GMV 3BTB.CO.12.20.A.0/5 *40171474* | ventilador |
| 3CFR 120-40-4-350-25-0/2 | |
| 1893002033 | Motor |
| 12201620 | Transformador automático |
| 12200621 | Motor |
| 12301060 | turbina |
| 35-4-35/6DS | |
| 1519000041 | . |
| 3BTM.CO.20.20.0/10 *40171521* | motor |
| 1516000316 | motor |
| 22321117 | condensador permanente |
| 3BTM-CO 15-20-0/11 | VENTILADOR |
| 3FGB.CO.65.38.5V/1 *40171280* | |
| 3-042-101 | autotransformador |
| 3BTM25.20-A-0/122 | Motor eléctrico |
| FI4-M12-OP6L | Sensor inductivo |
| 12201018 | motor |
| 12070214 | . |
| 0402009 | MOTORES 3RGM 30-20-6V/2 |
| NSOMU 324 | Cople |
| EDA20250VC0516 | motores de ventilador |
| 1596005548 | ventilador |
| EDA12150VC0560 | |
| 12021050 | |
| EO600068 | |
| 12200623 | |
| 3BTB 35-30-A-O/3 | Motor |
| 1893002051 | |
| 0608000060 | |
| CFR145-45-4-400-22/1 *4059032* | Ventilador |
| 1893000403 | |
| 1BT 45-40-6V NA | Motor |
| HV-16BM2 | |
| N25.40.644N | Motor eléctrico (CAJA INDIVIDUAL) |
| 1893000244 | Motor |
| 1516000547 | Motor |
| 3RGB75.50.6V/2 *40101514* (set of 5 pcs) | motor |
| ELCO model NET5T18PVN001 | |
| 3FL40.40.3VNA *40107102* | motor |
| 65001697 | Electrodo de bloque |
| 201013 (4058043) | Ventilador axial montado en protector |
| GMV 3BTB.CO.70.45.0/7 BTNB41TB0353S *40171816* | motor |

| Producto | Descripción |
|--|----------------------------|
| EO600646 | RELÉS ESTÁTICOS |
| OSM40 (OSM40-KL800CBLI6Q12.1) | Sensores fotoeléctricos |
| OSM40-KL800CBLU6Q12.1 | |
| OSM40-KL160CBLI6Q12.1 | |
| OSM40-KL160CBLU6Q12.1 | |
| NU16-30-2/1814 *NET3T16PUN306* | Motor |
| ELCO/NET4T09NNN303 | Motor |
| 1BT 25-20-1-V NA | |
| 13010529 | varilla de ionización |
| 13015121 | |
| CO12.5-5/WS/P | Conector E/S precableado |
| Z000210 | |
| Z000225 | |
| 07516250 | UNIDAD DE VENTILADOR |
| 3FGB 120-40-5V/4 | |
| PS16BM-1 | Motor |
| 3RGB50.30.6V/14 *4010694* | Motor |
| GMV 3FGB-CO-15-20-A-0/3 *40171638* | |
| VEN030118 | UNIDAD DE VENTILADOR |
| 0402037 | MOTOR |
| 3FGB75.38.7V/1 *40101377* | motor |
| 3BTB50.40.6V.0.1 | |
| EI40A6-L6PR-1024 | codificador |
| 0402014 | engine 6V/4 |
| 3FGM120.45/1 *40101245* | motor |
| 3RGM45.30.7V/1 *40101392* | motor |
| 3FGB65.38.3V/1000 *40103003* | motor |
| 1519004224 | Motor |
| Z000201 | VENTILADOR PENTAVALENTI 5A |
| FR10.40.33/233 *40181242* | motor de engranajes |
| 3BTM.CO.20.20.0/11 | ventilador |
| LMIX2-000-01.5-1-00-L | |
| ECM15.15 *EDA15153NN0494* | VENTILADOR |
| Z000203 | VENTILADOR |
| Z000202 | VENTILADOR |
| 12201618 | autotransformador |
| 3BTB.CO.70.45.0/7 *40171816* | Grupo de fans de motos |
| 1HO630.57.4VNA *HOFB44TB0246S* | motor |
| 0402010 | Motor monofásico |
| OSM40-KL800CBLI6Q12.1 | |
| 3FGB.CO.260.50.3V/1 *40171414* | |
| EB58M15K-H4JR-1024 | codificador incremental |
| Control board for 3-550-072 (50056714) | |
| GMV 3BTB.CO.40.4.0/10 "SETEM327.01" *40171296* | Ventilador completo |
| VN10-20/507 | motor de ventilador |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| EB58C10-P4PR-300 | Encoder incremental |
| EB38B6-C4IR-2500.PM | codificador |
| VN5.13.027BI | |
| 3FGM20.38.8/1 "06562A1" *40101375* | motor |
| SSR19-25240AS | Relés estáticos |
| 12070179 | |
| VNT25.40.2088/BI | |
| VNT18.30.527 | |
| EDA15253UN0044 | Motor |
| GMV 3FGB.COD.430.69.5V/1 "SETEM158.01" *40171862* | grupo motor ventilador |
| E4058127 complete unit | axail montado en protector |
| 12500250 | |
| 3BTM.CO.20.20.A.0/12 *40171562* | |
| 6611801 *4135.0055* | AUTOTRANSFORMADOR |
| GMV 3BTB.CO.45.40.3V.0/3 5549005800 "SETEM161.01" *40171160* | grupo motorreductor |
| GMV 3FGB.CO.85.38.6V/1 "SETEM361.01" *40171536* | grupo de motores de ventilador |
| FC2-M12-OP6L-Q12 | Sensor capacitivo |
| 1893005007 | |
| 1893000174 / GMV 3BTM.CO.28.20.6V.0/1 "SETEM024.01" *40171044* {0692005029} | |
| ECM082-DAP-500 pn 151900307 | |
| 3RGM 30-20-6V/2 37-00 | motor de ventilador |
| 1519001019 | ventilador |
| EC50P13T-L5TPR-1024.6MGT01 | codificador |
| CNS3.20/206 | |
| EB38A6-L5BR-1000 | Codificadores incrementales |
| 3RGB 30-20-6V/3 | |
| EDA12150VC0554 | Motor |
| EDA12150VC0090 | Motor de ventilador electrónico |
| EXIAL80A12K-IP6IPFR-100 | Encoder incremental a prueba de explosiones |
| VNT 34.45.871 | Motores evaporadores de condensador |
| N10-20/794 F | |
| N 10-20/326 | Motor de ventilador de enchufe |
| Plastic fan wheel for 3BTM-CO 15-20-0/6 (OEM) | Rueda de ventilador de plástico |
| EAC58W12-GS6XBCR-1024 | codificador |
| VN10.20.379N | Motor de ventilador |
| EAC50B8-BR6PBR-1024.5L8100 /Sn: YK185840/2 | Codificador monovuelta Absolut |
| GMV 3BTM.CO.20.20.0/8 40101959/50 (1893001107) | |
| 3BTB-CO 40-40-0/33 (1893003500) | |
| NET3C10ZVN006 | motor |
| 3BTB 45-40-8V | unidad de ventilador |
| EO600238 SSR08-40480AS | |
| EB38B6-P4AR-100 | codificador |
| 4-017-1076 | ventilador + motor |
| EB58C8-H6PR-5000.ADT201 | Codificador incremental |

| Producto | Descripción |
|--|--------------------------------------|
| EO600533 SSR08-75660AS | |
| EO600618 SSR19-25660AS | |
| FCEI-8LKM-8A | |
| LKHA-1600N-M12 | |
| LKHA-088UN -M12 | |
| BTNB41TB0532S (1519004713) | |
| NU16-30-4/1813 | Condensador |
| EM-4-50/3C1 | motor eléctrico |
| 1519003800 | Unidad motor-ventilador |
| EO660028 / MOD.SFR2/5 | SECUENCIA DE FASE DE RELÉ MOD.SFR2/5 |
| 1893000417 | Unidad de ventilador motorizada |
| SP-140014 | ventilador centrífugo |
| UKF400-G18-BP7L-Q12 | Sensor ultrasónico |
| GMV 3BTM.CO.28.20.6V.0/1 "SETEM024.01" *40171044* | MOTOR DE VENTILADOR |
| NET5T05ZVN001 | motor eléctrico |
| 1893008036 | |
| EO600492 SSR170H-30600AS | RELÉS ESTÁTICOS |
| EDA15153NN0494 | Motor |
| 3RGM25 | motor |
| 3BTM-CO-25-20-0/10 *40171271* | ventilador |
| 3RGM30.20.6V | |
| 1893000721 | |
| 3RGB6.20.20.1 | motor |
| 22321094 | |
| COND. P. 2.50 µF 400V- 6.35 - 28x5 | condensador |
| GMV 3FGB-CO-200-69-5V/13 FGFB45TB0422S3 *40171978* | |
| CONDENSATEUR PERMANENT 2.5µF | |
| LKHA-1600P-M12 | |
| CONDENSATEUR PERMANENT 1.50µF | |
| 4-059-028 old code / new code 1519004984 | VENTILADOR |
| 73E 3042033 | |
| 1519004984 | |
| EAC58W10-GP6TAR-4096 | |
| 3BTM.CO.20.20.A.0/7 "SETEM332.01" *40171323* | |
| 1893000474 | Motor |
| EB38A6-P4AR-300 | |
| 3FGB 320-63-3V/I | MOTOR |
| 3BTM.CO.20.20.0/11 "SETEM026.01" *40171533* | |
| 12200505 / 1BT 25-30-1V | |
| EI40A6-P6PR-2500 | codificador incremental de ejes |
| ECM 12-15.CO.50CO.230.25° | ventilador |
| NET3T16PUN204 | Motor |
| 1516000408 / 3FGM90.40.7V/1 *40101728/50 | Motor |
| ELK22S-24-R-2R | |
| 3RGM40.20/2 *4010753* | Motor |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 3RGM 25-20/2 | |
| EM-4-50/3C | motor |
| 3BTM.CO.20.20.0/3 | |
| 0402043 | MOTOR |
| 3RGB 50/30-1 | |
| GMV 3FGB.CO.225.50.4V/1 "XEK10913B" SETEM148.01 *40175002* | Cubierta de ventilador/unidad convectiva de ventilador |
| EI40F8-H6PR-500 | Codificador incremental de ejes |
| E11DA4003M100 | Cable de cadena de arrastre verde de TPU 2x2x22AWG, 10 m |
| S4E315-AS20-35 | |
| VNT 16-25 /029- 16W | motor |
| NC4-M12-ON6L-Q12 | |
| COND. P. 3.15 µF 400V- 6.35 - 28x5 | condensador |
| N25.40/729 *NET8T25PNN002* | motor |
| OSM 40-KL800CB6/485 | |
| GMV 3BTM-CO-20-20-3V-0/1 "5549001700" *40171082* | |
| FX 1030-1031 VEN030118 | Sección de ventiladores |
| EM-4-50/3DS | Motor |
| 200727111 / N-OMU 214-215 | Elemento de transmisión ELCO |
| EI40A6-L5AR-2000.6YJC01 | Codificador incremental de ejes |
| BTNB41TB0183S / 1519005412 | Motor |
| 1519008035 GMV 3BTB-CO-15-20-A-0/2 BTNB41TB0269S "3075054" *40171637* | |
| EO600536 SC3-08D3480A | RELÉS ESTÁTICOS |
| 1519003461 | Motor |
| 3042033/IMB | transformador de coche |
| OS10S-AK350CP6Q8.3 | sensor |
| 1893000331 | Motor de ventilador |
| NET3C16PVN001 1516000436 VNT16.25/124 | Motor |
| EB50B8-P6AR-360.PV | |
| 75806 | MOTOR DE VENTILADOR MULTIFIT |
| 12200622 | |
| 1893000623 | Motor de turbina |
| 12070225 | CAJA INDIVIDUAL |
| 1519005777 | Motor |
| UKF420-G18-BP7L-Q12 | sensor |
| ECM 20-25 | |
| 1893002004 | VENTILADOR |
| 1519004817 | Motor de reemplazo de bobina de ventilador |
| 1519003628 | Motor de repuesto de bobina de ventilador |
| 1893008115 | Motor de repuesto de bobina de ventilador |
| CM082.40.20/CO.1.91 "SETEM166.01E" *40177091* | Ventilador |
| GMV 3BTM-CO-15-20-0/5 40101819/50 *40171270* | |
| 12061533 | |

| Producto | Descripción |
|---|------------------------------------|
| 12140819 | |
| 12140820 | |
| 1516000912 | Motor |
| 1516000012 | Motor |
| OS50-K7000VP6Q | Sensor |
| 3RGB50.30/1 *4010139* | MOTOR |
| 3BTB40.40.0/2 *40101738/50* | Motor |
| CAPACITOR for 3FGB195.50.5V/3 | CONDENSADOR PERMANENTE |
| OS50-RVP6Q | Sensor |
| ECM C 12-10-2.C0.56MP.VL.HA.C | |
| VNT 18-30/312 | |
| 73E3571010 | Caja de control EC |
| GMV 3BTB.CO.70.45.A.0/11 BTNB41TB0120S *40171880* | abrazadera de bobina de ventilador |
| 08.2 M-R / 3302102 | |
| 3024383 | |
| 3319087 | |
| 3078102 | |
| GMV 3BTB.CO.20.30.A.0/2 "SETEM351.01" *40171452* | grupos de ventilación |
| L.A19.001.C | |
| GMV 3FGB.COD.385.69.5V/1 *40171558* | |
| EB50B8-P4AR-600.1Z8280 | Codificador incremental de eje |
| GMV 3FGB.CO.370.70.3V/11 "SETEM341.01" *40171373* | |
| ECM082-DAP-510 *3571010* | CAJA ELECTRÓNICA E |
| EI40A6-H6AR-2000.FZJC01 | |
| 11016904 | Motor |
| 1RG 35-20-6V NA (RGFB46TB0545) | Ventilador |
| 3833963 / BB-VG3.290 D (60HZ) | |
| NUI18-30-2/3202 *NET3T18PUN306N* | Motor |
| NUI9-20-2/3201 *NET4T09PUN303N* | Motor |
| N25.40/716 *NET8T25PNN201* | Motor |
| OE660011 / VEUM400 | RELÉ DE VOLTAJE MÍNIMO-MÁXIMO |
| 3FGB.COD.385.69.5V/4 *40171765* | Unidad motor-ventilador |
| 22321130 | Condensador permanente |
| N-OMU 324 - 341 | |
| Capacitor for 3BTB50.40.6V.0.1 and 3BTB50.40.6V.0.2 | |
| CAPACITOR for 3BTM25.20-A-0/122 | |
| 13020502 | Interruptor de presión |
| 180220 / ECM102C-SAM - FCU15/18EC | PLACA DE CONDUCTOR |
| 13021143 | rueda de ventilador |
| EO600686 | |
| OE600293 | relevo |
| NU16-30-4/280 *NET4T16PUN201* | |
| GMV 3FGBB-COD85-38/38-6V/1 FGFB46TB0314S *40171686* | |
| GMV 3BTM-CO-25-20-0/34 *40171888* | |
| GMV 3FGB-CO320-69-5V/1 FGFB45TB0322S1 *40171704EXP* | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| GMV 3FGB-CO-85-38-6V/6 *40171703* | |
| GMV 3FGB-COD195-50-6V/1 FGFB46TC0315S *40171691EXP* | |
| GMV 3FGB.CO.85.38.6V/5 "SETEM378.01" *40171685* | |
| 3RGB55-30-A/15 *40101697/50* | motor |
| 3BTB30-30-A-0/5 *40101695/50* | motor |
| EC50S8-P6PR-100.5L6100 | CODIFICADOR |
| 3FGB-C0 230-69-5V/4 | GMV |
| 3CFR 60-20-4-300-28/8 *4058038* | Ventilador |
| NG25.45.1327 | |
| 3FGB-C0 245-59- 5V5, code 40171799 | |
| 3BTB-CO-45-40-0/33 *40171815* | motor de ventilador |
| 22321095 | condensador |
| DE7/7 145W 4P M230V 1V 40101204/50 +PI *DERA41P01* | Ventilador |
| GMV 3BTEB.CO.35.30.4V/1 / 4017875 | |
| OS10-AKL350CP6Q8 | Sensores fotoeléctricos |
| SSR19-25660ASK (600718) | RELÉ ESTÁTICO |
| CM20 *EFA20253YC2051* | ventilador |
| EFE12100VC0445 | |
| 12071225 | |
| EB58M15K-H4JR-2500 | Codificador incremental |
| 65105897 | Electrodo de encendido |
| 65326146 | electrodo de encendido de doble extremo |
| SSR 01A-2240 | RELÉS ESTÁTICOS |
| MA58 1-12-100-S *4-032-003* | |
| NET5T34PVN001 | motor |
| GMV 3BTM.CO.8.20.A.0/5 *40171472* | |
| EB58W10-P4TR-1024 | Codificador incremental |
| 4012322 | |
| 4012347 | |
| FGB190.50.3V/3E *40101685/1E* | |
| 48-4-180/3DS | |
| EO600763 / SSR39-80480AS | relé estático |
| 3FGB225-50-3V/5 *40101845/50* | |
| EB38B6-C4IR-2500 | Codificador incremental de ejes |
| GMV 3FGB-CO-300-69-5V/3 *40171861* | |
| 13013525 | cable de ionización |
| 65300527 | servomotor |
| 65300528 | Motor |
| 65300738 | Bloque de electrodos de encendido |
| 65301021 | Sistema de encendido automático |
| GMC 3FGEB-CO-185-44-3V/3 *4017995* | motor+ ventilador |
| GMV 3FGB-CO-15-20-A-0/3 "3075055" *40171638* | ventilador y motor |
| 3CFR 120-40-4-400-22-1 | Ventilador |
| VNT18-30/1086 *NET3T18PVN005* | |
| VNT25.40/340 *NET3T25PVN002* | Motor |

| Producto | Descripción |
|--|---------------------------------------|
| NEC1TI6PVN001 | |
| NEC2T25PNR001 | |
| VNT 34-45/031BI (12070218) | Motor evaporador de condensador |
| GMV 3FGB.CO.465.70.4V/1 "SETEM002.01 *40171243* | |
| GMV 3BTB.COD.60.45.A.0/11 BTNB41TB0532S "730100760" *40171958* | |
| BTNM21TC0095 | |
| EAC58W10-BP6PTAR-2048.5L9100 | CODIFICADOR |
| NET3T18PVN008 | motor |
| TTM145-40251 | |
| EB50B8-P4PR-1000.5L6100 | |
| ECM HC 12-10-2.C2M50P.VC.HA ATEX IIA 3571010/128 | |
| GMV FC83B-2020/4 "03075055" *4141.1381* | |
| BTNB41TB0387S1 / 1BT 70-45-1V NA | |
| GMV 3FGB.COD.100.38.6V/7 *40171749* | unidad de ventilación |
| 5CFR130-60-4-400-22/1 *4059035* | admirador |
| SSR39-80480AS | relé de alimentación de estado sólido |
| 5CFR145.30.4.350.25/10 *4059030* | |
| EI40F8-P6TAR-1000 | |
| ECM08-C0-1 E082T20MB0015 *40177056* | Ventilador |
| GMV ECM145-CO-1 1/3HP-LS/5 *40176011* | motor |
| EO690011 | |
| SSR88D-360 | carrete |
| EO690646 | |
| VL 2.160 D | antorchas |
| 35-4-16/3C | |
| 3CFR60-20-4-315-27-0/8 *4058103* | VENTILADOR |
| EB50B8-P4PR-600 | |
| GMV 3BTB-CO-60-45-A-0/7 *40171690* | |
| GMV 3BTB-COD-70-45-A-0/2 BTNB41TC0278S *40171630* | |
| BTNB41TB0149S | motor |
| 3BTM.CO.10.20.0/2 "SETEM041.01" *40171113* | |
| OSM40-KL800CBLIU6Q12.1 12201021 | |
| M58 4-032-001 | |
| 3952000216 MA58 *4032002* | admirador |
| 1HO1065.76.4VNA "XEK11493A" *HOFB44TC0288* | motor |
| EI40A6-H6AR-360 | |
| EAC50B8-BR6PCR-1024.5L8100 | |
| EB58FH12R-L5TR-2048.ZX | |
| EI40F8-P6PR-1000. DFLY01 12010391 | CAJA INDIVIDUAL |
| EVR115A12-P6PR-1024+840 | CODIFICADOR INCREMENTAL |
| EB38F8-P4BR-500.6J0100 | |

| Producto | Descripción |
|--|--------------------------------------|
| GMV 3BTM.CO20.20.0/1 *40171104* | |
| 12010019 | |
| EI40A6-H6AR-1000 | |
| GMV 3BTB-CO-15-20-A-0/1 *40171450* | |
| 3BTB.CO.70.45.A.0/11 /40171880 | |
| 0402011 / 3FGB100-40-6V/20 | motor |
| GMV 3FGB-COD-195-50-5V/4 *40171436* | montaje de ventiladores |
| 3RGF70.30/1 *4010162* | |
| GMV 3BTB.CO.60.45.A.0/5 "SETEM110.02" *40171587* | Impulsor |
| ECM15-25 *EDA15253UN0044* | |
| 3BTEB.CO.45.40.6V/1 BTNB41TB0237 "SETEM019.01"*4017993* | |
| 3RGM20.20.6/2 *40101323* | motor |
| 3042034/IMB | AUTOTRANSFORMADOR |
| 12500117 | |
| GMV 3HOB.CO.480.69.5V/1 "SETEM383.01" *40171755* | |
| 8Q0115 | |
| GMV 3BTB-CO-70-45-A-0/9 *40171867* | |
| GMV 3BTB.CO.30.30.A.0/18 BTNB41TB0236 "SETEM027.01" *40171469* | |
| NET7T10ZVN009 | |
| 13020808 | Cable de encendido |
| TCG 511.00 65300843 | Sistema automático de cocción de gas |
| GW 150 A5 13010078 | interruptor de presión |
| 1BT27-30-1VNA *BTNB41TB0236* | |
| GMV 3BTM-CO-20-20-A-0/14 BTNM41TB0110S *40171598* | |
| 3BTM30.40.4V/1 "3074031SX" *40101246* | |
| GMV 3BTB.CO.35.40.A.0/5 "SETEM150.01" *40171640* | Motor |
| GMV 3BTM-CO-20-20-4V-0/1 "3075042" *40171129* | motor |
| 65320902 | Electrodo |
| SSR09-10240AF | RELÉ |
| GMV 3BTM-CO-25-20-0/6 40101737/50 "5549010500" *40171211* | Patinete con ventilador |
| 1BT16.20.1VNA *BTNM41TB0234* | |
| 3BTB35.30.3V.0/1 *40101415/50* | motor-ventilador |
| EFA12100VC0350E | |
| EC50AB-P6PR-1000.5L6100 | |
| EI40A6-H6PR-2500 | codificador |
| 35-4-55/6C1-4 | |
| EI40P8-H6TAR-2000.PS00 | |
| 1BT35-40-1VNA *BTNB41TB0276S* | motor |
| 3RGB65.40/1 "MT1390B" *4010531/1* | |
| OS10S-AK350CP6Q8 | |
| 3BTB55/40/01 | |
| EAB50B8-BR6PBR-1024.5L8100 | CODIFICADOR |
| EC50S8-P6M5R-1024 | |
| C014200 | |

| Producto | Descripción |
|--|-------------------------------------|
| EO600492 | RELÉS ESTÁTICOS |
| VNT25-40/1286 *NET3T25PVN004* | |
| 1BT70-45-1VNA *BTNB41TB0120R* | |
| EI40A6-P6BR-40 | Codificador incremental de ejes |
| 4VEA012/IMB | Ventilador |
| 4VEP003 | Aspa de ventilador 200 m |
| CNS3.20/206 *40141392* | |
| 42NH500377A | |
| ECMC12-10-2 *EFA12100WA0702* | Ventilador |
| 8Q0114 | |
| SDP-1024A | RELÉS ESTÁTICOS |
| 3HOB630.69.4.3V/1 *40101469* | motor de ventilador |
| VN10-20/929 *NET2T10ZVN019* | |
| NI40-WL40-BP6L-Q | sensor |
| NI20-WL40-BP6L-Q | sensor |
| GMV 3FGEB.CO.190.50.3V/1 "SETEM337.01" *40171357* | |
| 3RGB75.40/5 "MT1392" *4010547/1* | |
| ECM15-25 MCEU15-25IP *EDE15253UN0336* | |
| 3CFR90.30.4.350.25/7 *4058021* | VENTILADOR |
| 3RGM20-20/6 *4010932* | motor |
| 13020502/30102010000073 | INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE AIRE |
| VN 6-13 /1422 | |
| 13020502 604.91 | INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE AIRE |
| 3BTM-CO-12-20-A-0/15 BTNM41TB0132S "3075053" *40171636* | motor de ventilador |
| E14ELC00102/SSR170H-25600AS | RELÉ MONOFÁSICO ELCO 25A |
| 3FGB195.50.5V/3 *40101918/1* | motor |
| 3BTM.CO.20.20.0/3 "SETEM320.01" *40171210* | motor de ventilador |
| GMV 3BTM-CO-15-20-A-0/4 40101771/50 "3TA0175/0" *41171226* | |
| 3FGB100.40.6V/20 *40101114* | motor |
| metal tab for EB58FH12R-L5TR-2048.ZX | |
| 65320903 | ELECTRODO |
| 3FGB.CO.260.50.3V/2 *40171415* | Ventiladores con impulsor completos |
| 12071214 | |
| 12071216 | |
| FGFB45TB0534S1 | |
| SFR2/5 | RELÉ DE SECUENCIA DE FASE |
| EI40A6-P6AR-2500 | |
| GMV 3BTM.CO.20.20/1 "SETEM007.01" *4017696* | |
| VNT18-30/517 *NET3C18PVN002* | |
| E140A6-P6AR-2500 | Codificador rotativo |
| TMSP1612F-CN0006.0025 | |
| 3CF90.30.4/1 *4056044* | ventilador de plástico |
| 3FGB.CO.85.38.6V/3 FGFB46TB0194S SETEM011.01 *40171588* | |
| GMV 3FGB.CO.110.40.6V/5 "SETEM036.02" *40171419* | |
| XMFG-4-180-400-30B | |

| Producto | Descripción |
|--|-------------|
| PFG-400 | |
| GMV 3FGB.CO.110.38.6V/1 *40171520* | |
| 55-4-750/3DS-2 | |
| Sleeves made 1/2" to 17mm | |
| 12071227 | |
| VNT16-25/134 *NET3T16PVN001 | motor |