



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hidria

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
R09R-3130HA-4M-3509	Ventilador axial
R10R-40APS-ES50B-02A01	Ventilador axial
R09R-3530HP-4M-4231	Ventilador axial
R09R-3330HA-4M-4259 (0309-4-1127)	
R11R-45EPA-6M-5105	VENTILADOR AXIAL
R09R-3530HA-4T-4258	Ventilador
0311-4-0001	ventilador (completo)
R09R-3330HA-4M-4259	ventilador axial
R13R-5030HA-4T2-70101	Ventilador axial
R13R-5030HP-4T2-7056	Ventilador axial
WALL PLATE D.500 HIDRIA	
R09R-2525A-2M-3551	Ventilador axial
R09P-3030HP-4M-2543	VENTILADOR AXIAL
R11R-45EPA-6M-5114/4	Ventilador axial
R09R-3530HA-4M-4237	Ventilador axial
R11R-45EPA-6M-510	VENTILADOR AXIAL
R11R-45LPS-4M-5150	ventilador
R11R-40LPS-4M-5150	Ventilador axial
R09R-2525P-4M-2516	ventilador
R09R-3030HA-4M-2543	Ventilador axial
R09R-2525A-4M-2516 / C0507046	ventilador axial
R09R-3530HA-4M-4231	Ventilador
R11R-45SPS-6M-5761	ventilador axial
R09R-3532HA-4T-4258	
SN: 5035OL5816 / R13R-5030HA-6T2-5060	VENTILADOR AXIAL
R11R-45LPS-4T-5757	Ventilador axial
5035OL5844 - R13R-6330HP-6T2-9083	VENTILADOR AXIAL
R09P-3030HA-4M-2543	Ventilador axial
R11R-45LPB-4M-5150	ventilador
R09R-3530HP-4M-4237 HIDRIA	ventilador
R11R-4525A-4M-5769	ventilador
R13R-6330HA-6T2-7042	Ventilador
R11R-45LPB-4T-5755	ventilador
R11R-42LPS-4M-5150	ventilador axial
R09R-2528P-4M-2516	
R09R-3330HA-4M-4259 HIDRIA	Ventilador axial

Producto	Descripción
R09R-3530HP-4M-4237	Ventilador axial
R13R-5630HA-6T2-7008	Ventilador axial
R11R-40LPS-4T-3854	Ventilador
R09R-3030HP-4M-2543	Ventilador axial
R11R-40LPS-4T 5762	Motor de ventilador
R11R-45LPS-4M-5105	VENTILADOR AXIAL
R11R-4030A-4T2-3830	
R11R-4035A-4T2-5745	
TERMINAL BOX R11/R13	Caja de terminales
R11R-40LPB-4T-3854	Ventilador Axil
R09R-3130HP-4T-3524	Ventilador
FAN R09R-3530HP-4M-4237	
R09R-3130HP-4M-3509	Ventilador axial
R11R-40LPB-4M-5150	ventilador
R09R-3530HP-4T-4258	Ventilador axial
R09R-3028P-4M-3509	ventilador
R09R-3330HP-4M-3542	Ventilador
S4D 400-AP12-04/B	VENTILADOR AXIAL
ROSR-2525P-2M-3510	
R09R-2525P-2M-3510	Ventilador
R09R-3130HA-4T-3524	ventilador axial
29 BITZER	ventilador del cabezal del compresor
R11R-40EPP-4M-5150	ventilador
R11R-42LPB-4M-5150	
34302101	Ventilador adicional BITZER
R10R-45APS-ES50B-09C05	Ventilador axial
P/N: 5035OL5736 , Type: R9R-3530HA-4T-4258	Ventilador axial Hidria
0300-6-7102	
R18R-80MPS-ET120B-01A0	Ventilador axial Hydria
R10R-50LPS-ES50B-09C17	
R09R-35APS-ES25C-04B08	
R10R-56LPS-ES50B-04A10	
R10R-63LPS-ES50B-03C11	
R11R-4225A-4M-5715 / C0507081	Ventilador axial
R09R-3132-4M-3510/2K OEM	motor de ventilador
R13R-6330HP-6T2-7042	ventilador
R13R-5030HA-4M-7075	admirador
R10R-45APB-ES50B-09C05	ventilador
R09P-2025P-2M-1511	Ventilador de celda de refrigeración
R09R-3132P-4M-3562	Ventilador
R09E-2525A-2M-3551	
R09-3530HA-4T-4258	ventilador
11722650	
S4E 450-AP01-11/S EBM	Ventilador axial
652114	MOTOR

Producto	Descripción
R14P-63APS-ET80B-14B17	Ventilador axial
YWF 4E 350 SESALNI	Ventilador
0J-VEAS0226A1A0	VENTILADOR AXIAL
R13R-5630HP-6T2-7008	Ventilador
652113	Motor
24111008042	
420549	
R10R-50APS-ES50B-09C17	ventilador
01185109	
04215410	
31069715 - R09R-3130HA-4M-3509	VENTILADOR
R09R-3030HP-4M-2543	ventilador axial
R09P-3018HP-2M-4248	Ventilador
5018BT8890	ventilador de cabeza adicional
R09E-3530HA-4M-4237 SN: 0309-4-1180	
R14R-63APS-ET80B-10C17	Ventilador axial
SN: 0309-4-1023 / 5035OL5736	Ventilador
5035OL5718	
R09R-3530A-4T-4250	Respirador
C0507020 / R13R-5030HA-4T2-70101	
5035OL5811	Ventilador axial
R09R-3132P-4M-3534 (0309-4-0168)	
5018BT8908 / 34302105	Respirador
5035OL5725	admirador
R11R-4225P-4M-5715 / 5035OL5766	Ventilador axial
R18R-080Mps-ET120B-01A01	ventilador
R18R-80MPS-ET090B-03A01	Ventilador axial
5035OL5770	VENTILADOR AXIAL
R13R-5630HA-6M-7036 / C0507029	ventilador axial
5035OL1313/09R-3132A-4M2-3535	VENTILADOR
5035OL5718/09R-3130HA-4M-3509	VENTILADOR 09R-3130HA-4M-3509
5035OL0510 / 0310-4-0131	Ventilador axial
5035EB3505	Ventilador axial
5035ZB1159	Ventilador axial
YWF4E-500-S / C0508033	ventilador axial
D.315/330 R09 AC	REJILLA DE VENTILADORES