



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Polypac

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|--|
| DDE067/2 OEM | Sello labial |
| B102070 | Junta |
| RUM1E0150-N8CO (B 106059/NEI) | |
| B 16331476 | BALSEL el ROD SEAL |
| B 492413 | |
| B-098070 | sintió |
| B118086-1 | Rod seal |
| B 244196/1 | JUNTA DE BALSELE |
| 004439 | Junta del vástago B 157,7x145x10 NBR / C |
| B472393/NEI | diameter 100 |
| CH 299236 | -Ring CH 77x60x27 |
| 4157628501 | -Ring CH 76x60x29 |
| DB 492393-1 | Hidráulica Kit del sello del pistón |
| PUYI000048 15x24x9.3 | |
| E/DWR 280 | |
| 004794 | |
| OR 621 | felt |
| Z07594 | empaquetadura |
| WRM 196228 | Rascador con extractor de tapones |
| WRM 551598 | |
| 85X93.6X5.3:WRM 334366 | empaquetadura |
| WRM157188 | |
| DBM393295 | |
| 000357 | raspador WRM |
| WAP000650-UAT62 (1264038) | Raspador WRM |
| B196157 | Balsele (otra Bez.: B196157) |
| PCB0A0700-N8R0 (1264055) | Sello compacto DAS |
| PUYI000017ECT7V | sello hidráulico |
| 3248928550 | RASPADOR |
| B236196 | rubber gasket |
| DDE 067 | |
| B444393 /NEI RUM0E1000-N8CO | SINTIÓ |
| DDE 067 oem | sellos de pistón de goma de acción única |
| B 120098-I | sello de frenos |
| PCE100500-N00OC | sello compacto |
| B169137 | Balsele |

| Producto | Descripción |
|---|---------------------------------|
| RUM000350-N8C0 | Balsele |
| RUM3E1200-N8C0 (1264036) | |
| DPS5040-1 | Kit de juntas de pistón |
| B1691411 | |
| WRM141173-2 | |
| 000350 | |
| 004475 | |
| PCE100400-N00OC | Sello compacto |
| RUM100350-N8C0 | T-Cup |
| B 433354 | Junta |
| RUM000300-N8C0 | T-Cup |
| WAP000500-UAT62 | raspador WRM |
| PUYI000017ECT7V 18.4x26.4x5.5 | O-Ring |
| RUM800700-N8C0 | T-Copa B354275 |
| PHD7055 | Sello de piston |
| RCK000650-N8OR (SM 334255/1) | Sello compacto |
| RCK000600-N8OR | Sello compacto |
| PCK001250-N8CO | D-A-S compacto Seal® |
| PCK000900-N8CO | D A S-Seal-compacto |
| SM 248196/1AX | POLYPAC Selemaster BC |
| MU/P 10090 | |
| WRM 472519 | |
| B531472 | |
| DRM629531/A | |
| PCB5E0600-N8RO | |
| SM 248196/1 | |
| DPC 120100 | SELLO |
| MU/P 2519 | |
| CH314236 | |
| CH354295 | |
| CH393334 | |
| B196157/3 | |
| I/GR 1300-B-55/4470 | |
| E/GR 7000-B-55/4470 | |
| E/GT 25250-700-55-A | |
| B314236 | rubber gasket |
| CH393314 | |
| CH314255/NEI | |
| SM 551472/1AX | Selemaster BC |
| SM 944846/1AX | Selemaster BC |
| B472393 | |
| B 314255 | SINTIÓ |
| B 444393 | |
| Repair kit for 71754990 | Kit de reparación para 71754990 |
| B 129098/1 | |

| Producto | Descripción |
|---|--------------------------------|
| B767708 | |
| WRM708767 | |
| DDI094/S | |
| B248177 | fieltro de pistón |
| B 090059 | |
| DBM236173 | |
| 000312 | RASPADOR |
| B354275 70x90 | puños |
| DPS 5038 | sello de piston |
| B 236157 | Fieltro |
| 3195128510 | |
| B551472 | |
| B377314 | Sello hidráulico |
| RUM002540-N8C0 - B 11251000 | puño |
| 5097628501 | |
| B 188141 | junta hidráulica |
| BALSELE B 255177 | anillo |
| 177137/5 | anillo |
| B 110070/NEI | Junta |
| 44219 28510 | |
| B314255/NEI | Junta |
| B 354314 | Junta |
| B 149118 | anillo de sellado |
| CH354275 | Junta |
| B118078/NEI | Balsele con anillo de respaldo |
| B196137 / NEI | |
| I/GR-0650-B-55/4470 | Junta |
| I/GR-1700-B-55/4470 | Junta |
| WTF-1700-55/4470 | Raspador |
| I/GT-25081-170-55A | |
| B188157 | |
| DBM 275196 | |
| B275196 | |
| DBM433334/A | |
| DBM393295/A | |
| SM169118/1 | |
| 0000028500 | |
| I557228510 | |
| 3191928510 | |
| DBM248185 | |
| MU/P 160148 | copa de sello del pistón |
| DSM 314251/1A | junta |
| DSM700600/1A | |
| B0433354 | Junta |
| GUAR.U 60X50X11 PUR:MU/P 6050 | Junta |

| Producto | Descripción |
|--|--------------------------|
| GUAR.U 100X90X9 PUR:MU/P 10090 | |
| B 094063-1 | Junta |
| B492433 | |
| WRM433480 | |
| B437362 / NEI | sellador |
| WRM531578 | CHOQUE DE STRIPTEASE |
| WRM393440 | |
| E/GR0500A-55/4470 | ANILLO GUÍA |
| DBM314236 | |
| E/GT125X120-15/102 | |
| DDE100 | |
| B 1141984 | |
| MU/P 3224/1 | junta |
| B 236177/NEI | juntas |
| RUM300850-N8C0 B393334/1 | . |
| DPS 6353/1 | JUNTA DUOPAC |
| CH 669551-B | |
| URFU 393314/A | juntas/anillo |
| WRM314346 | |
| DS314236 | |
| RUM450-N8C0 | Sellos de varilla |
| RUM 100700-N8C0 | Sellos de varilla |
| DPS 7563 | |
| DPS 6351 | |
| 28X38X8:B 149110/1NEI | |
| I/DWR 120/3 | |
| CH 551472 (1+3+1) | |
| I/DWR 140/3 | |
| E/DWR 180/3 | |
| B 110078/1 | sello de varilla |
| DBM157118/A | |
| CH354275 G5 | |
| CH 354275/NEI (1+3+1) | |
| S06-177.80X152.40X15 | JUNTA |
| 28X40X9.5:B 157110/NEI | |
| SM 326275-1 | |
| WRM086118 | raspador |
| B271240 | Sello hidráulico Balsele |
| DPS4032-1 | |
| URS 12001075 | |
| URS 1050925 | |
| 000648 | |
| DPS 8065/1 | JUNTA |
| 000636 | |
| 000552 | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 000578 | |
| WRM 177208 | |
| SM216157/1AX | |
| 25004000-312 | SELLO DE 4 PULGADAS X 4.1/2 X 5/16 (ANILLO CUÁDRUPLE) |
| 004177 | |
| I/GR-2250-B 55/4470 | |
| I/GR-3800-B 55/4470 | |
| 004216 | |
| GUA.BALSELE 45X60X10,5:B 236177/NEI | |
| 25097 | |
| 000559 | RASPADOR |
| DPS 4537 | |
| WRM354401 | RASPADOR |
| URS 950825 | JUNTAS |
| 004537 | |
| D11W 984866 | |
| B 413374 | |
| TDE1002 | |
| RUM4E1300-N8CO (B 590511/NEI) | |
| MU/P 130110 | sello |
| B 169141 | |
| B 169141/NEI | |
| DS393314NEO | JUNTA |
| DPS 10085/1 | |
| B102070-1 | |
| CH 236157 | |
| B 173141 | |
| WRM 236267 | raspador |
| CH275196 | |
| B283236 | SELLO CILÍNDRICO POLYPAC B |
| B094070 | JUNTA BALSELE |
| WRM 070094 | RASCADOR |
| CH314255 | Sello de émbolo |
| 32407/28540 | |
| B259212 | |
| OR 2175 P5 | |
| WRM 129161 | |
| CH 767669 | |
| OR217* (29.74X3.53) | |
| WRM137169 | |
| UP 50 70 12 | |
| CH826708/B/NEO | |
| B452421 | |
| RUM001968-N8CO / 310300 | |
| 000901 | |

| Producto | Descripción |
|--|-----------------------------|
| 005233 | |
| 000381 | |
| CH708629 | |
| CH570492 | |
| B 094063-1// 16x24x7 | |
| DPS6553 | Sello |
| DBM 492393/I | |
| SM1082984-AX | |
| Cod. WRM157188 | |
| DBM 629511 | JUNTA |
| part no: CH 299236 | |
| B 208177 | |
| OR215 | |
| CH748629/B | |
| O-Ring OR 862 | |
| O-Ring OR 349 | |
| O-Ring OR 230 | |
| DPS 125105 | |
| CH 511433 | |
| DSM 11811082/1A | Selemaster DSM |
| SM 1003905/ 1AX | Selemaster |
| CH 275216 | |
| CH 314255 | |
| B330299 | |
| B389358 | |
| 63X78X12.5:B 307248/NEI | |
| 63.5X76.2X8.5B300250/NEI | |
| 65X75X13X5 :1B295255/NEI | |
| 65X77X9.6:B 303255/NEI | |
| B3142557NEI RUM3E06050 | |
| 65X80X12.5 B31425252 | |
| B314275/1/NEI | |
| 70X80X12.8:B 314275/NEI | |
| 472393/1 | |
| B212181 | |
| DB/R570492 | sello |
| M17-24026976 | |
| SM185137 | Selemaster SM |
| IDWR 60/3 | ANILLO GUÍA DE VARILLA |
| RUM001750-N8C0 | puño |
| E/GT - 20097 - 52 55A | CINTA GUÍA |
| 16X28X7.5:B 110062/NEI | sello montado en un tractor |
| SWP 5065 | RASPADOR 100X120X10 |
| SWP 100120 | |
| BFR 50X63.5X3.6 | limpiador |

| Producto | Descripción |
|--------------------------------|-------------|
| ST8/BFR_050 | JUNTA |
| DBM196133 | |
| B 12001075 | |
| RUM6E0750-N8CO | |
| SM248196 | |
| DSM393314 | |
| B452393-1 | antipico |
| DBM472374 | |
| DSM492393-1 | |