



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Wistro

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|--|------------------------|
| 01877607** (17.00.0981) | Ventiladores y motores |
| 17.07.0000 | motor de |
| 17.08.0000 | motor de |
| P15.50.0463 | brida de ventilador |
| 15.51.0240 | ventilador |
| P15.50.0156 | ventilador |
| 17.01.1397 | motor |
| 15.51.0125 | Ventilador |
| 17.00.1224 | |
| 15.51.0123 | |
| 17.00.0888 | |
| 17.00.0538 | |
| 15.00.1327 | |
| P25.00.0005 | ventilador axial |
| 17.00.0062 | ventilador industrial |
| 17.10.0236 | Ventilador |
| 17.10.0211 | Ventilador |
| 17.01.0685 | |
| 17.00.1061 | |
| 17.00.1298 | |
| FLAI Bg160 K IP66 304lg SEW (17.10.0249) | |
| 17.10.0290 | motor neumático |
| 17.00.1507 | Motor de ventilador |
| 15.50.0255 | brida de ventilador |
| P15.50.0442 (Bg132 ILI kpl) | Ventilador con brida |
| 15.50.0156 (few pcs left) | |
| 17.00.0345 | |
| 18.01.0136 | |
| 15.50.0160 // FLAI Bg 160-200 | ventilador |
| 1280192 | brida del ventilador |
| FLAI Bg250/250 K IP66 417lg (17.00.2049) | ventilador |
| FLA Bg132/160 K-IL IP55 335lg (15.00.1326) | ventilador del motor |
| 17.00.0567 | ventilador |
| 18.00.0029 (FLAI Bg80) | |
| FLAI Bg160 (17.10.0873) | Ventilador |
| 17.00.1316 | |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| Bg132 ILI kpl | brida del ventilador |
| 17.00.1318 | |
| 17.01.1204 (FLAI Bg100 K IP66 250lg GNO) | |
| 17.01.1204 | |
| 17.10.0233 | ventilador |
| 17.10.0201 | Wistro Ventilador |
| 17.00.1714 | |
| 19.00.0027 | |
| 19.00.0002 | |
| 17.00.2049 | |
| 17.10.0234 | |
| 17.00.0064 | |
| 17.10.0165 | Ventilador independiente |
| 17.00.0811 | |
| P/N: 17.00.0872 Type: ILI | |
| 17.00.0872 | |
| 17.10.1126 FLAI Bg180 | motor del ventilador |
| 17.30.0000 | |
| P15.51.0396 | brida de ventilador |
| 17.00.1244 | |
| 17.28.0000 | |
| 15.51.0241 | brida de ventilador |
| P15.50.0255 | Brida del ventilador |
| 17.01.0857 | |
| 15.51.0239 | |
| 17.00.0869 | |
| 17.01.0870 | |
| 17.00.1186 | Ventilador |
| 17.01.2344 | |
| 17.10.0735 | |
| 17.10.0034 | ventilador |
| 17.01.1324 | |
| 17.1X.0006 / FLAI Bg200 K IP66 xxxlg | |
| FLAI Bg100 (17.01.1397) | |
| 17.01.1401 | VENTILADOR |
| 17.01.0800 | ventilador |
| FLAI Bg132 K IP66 260lg SIE-LE (17.10.0027) | |
| 17.00.2100 | |
| 17.10.0328 | ventilador |
| FLAI Bg112 K (17.01.1401) | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN |
| Flai Bg132 K (17.10.0027) | ventilador |
| Bg80 (15.51.0125) | |
| 18.01.0066 (FLAI Bg80) -OEM | unidad de ventilador |
| P15.50.0605 | brida de ventilador |
| FLAI BG160-200 C62 IL-2-2 P15.51.0396 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN IMPERMEABLE |

| Producto | Descripción |
|---|-------------------------------|
| 17.10.0135 | |
| 17.00.0252 | |
| 15.50.0254 | |
| 17.01.0027 | |
| 17.00.0871 | |
| 17.10.0001 | Ventilador |
| 17.01.0533 | |
| 17.10.1158 | motor de |
| 17.10.0248 | |
| 17.01.0064 | |
| 17.1X.0022 | |
| FLAI Bg 63-160 (15.51.0240) | VENTILADOR |
| 17.01.0240 | ventilador |
| FLAI Bg 90 Type B31 IL -2-4 15.50.0255 | ventilador |
| 15.50.0515 | |
| 17.10.1098 | |
| 17.00.0056 | |
| 17.00.0866 | |
| 15.51.0398 | Brida de ventilador |
| 17.01.0876 | |
| 17.01.0858 | |
| 17.10.0216 | |
| 17.01.0144 Type FLAI Bg90 K | |
| Bg100 K (17.1X.0019) | |
| 17.10.0302 | |
| P15.51.0433 (Bg112 ILI kpl) | Lüfterflansch |
| P15.51.0433 | brida del ventilador |
| 17.10.0282 | ventilador |
| 17.10.0959 (FLAI Bg112) | |
| FLAI Bg 112 K (17.10.1290) | |
| 17.10.1152. | Flai Bg 100 K IP66 205 Ig BEC |
| 17.10.0369 Type FLAI Bg132 K | |
| 17.10.1496 | |
| Flai Bg112 (17.10.1297) | |
| FLAI Bg160K (17.10.0013) | |
| 17.10.0568 | |
| Flai B 112 K (17.1x.0022) | |
| Flai Bg100K (17.1X.0019) | |
| 19.10.0039(FLAI IECEx Bg160 K IP66 263lg) | Motor trifásico |
| 22.00.0018 | la hélice del ventilador |
| 17.1X.0002 | Ventilador |
| 17.10.1383 | unidad de ventilación forzada |
| 17.10.0295 | ventilador |
| 19.10.0072 | Motor |
| C35 1L-2-2 | brida del ventilador |

| Producto | Descripción |
|---|---------------------------------------|
| 17.10.0317 | INDUSTRIAL FAN |
| 17.10.0295(FLAI Bg132) | unidad de ventilador |
| P15.50.0549 | |
| 17.10.0543 | ventilador |
| Flai Bg112 K IP66 205lg AEG | |
| Bg160 ILI kpl (15.51.0396) | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN |
| 17.10.0567 | VENTILADOR |
| 17.10.1358 | Ventilador |
| FLAI BG 100 (17.10.0531) | |
| 17.10.0038 | |
| 16321627 | ventiladores externos |
| 17.10.0547 | |
| FLAI Bg 100 Typ B31-2-2 17.01.0534 | |
| 17.10.1747 | |
| Bg132 ILI kpl (15.51.0398) | brida del ventilador |
| 17.10.0278 | |
| 17.10.0784 | |
| 17.10.1313 | |
| 17.10.0952 | |
| FLAI Bg160 K (17.10.0036) | IP66 450lg TE-LE |
| KK-Deckel ILI 100 x 100, Alu230 (P23.00.0811) | cubierta ILI KK |
| FLAI Bg250/280 K | |
| FLAI Bg100 K (17.10.1401) | |
| Bg132 ILI kpl 1~/3~ 230V KKW (P15.51.0398) | brida del ventilador |
| FLAI Bg100 K IP66 236lg ABM (17.01.0853) | Ventilador |
| 17.1X.0022 (FLAI Bg112 K IP66 xxxlg) | ventilador |
| FLAI Bg90 K IP66 202lg | |
| P15.51.0398 | |
| 17.10.1221 | ventilador |
| P15.51.0432 | |
| P15.50.0516 | ventilador externo |
| P15.50.0515 | ventilador externo |
| 17.10.1676 | brida |
| 17.10.0170 | motor trifásico + Montagekit |
| 17.10.0954 | motor |
| 17.10.0403 | del motor |
| 17.10.1371 | |
| 17.10.0779 | VENTILADOR |
| P25.00.0692 | Ventilador axial |
| 18.02.0062 | Ventilador de refrigeración del motor |
| FLAI Bg100 K IP66 220lg AKH (17.10.1199) | Ventilador |
| 17.10.1045 | del motor |
| 17.10.1314 | del motor |
| 17.10.0029 | VENTILADOR |
| FLAI Bg132 (17.10.1595) | conector Harting |

| Producto | Descripción |
|---|-----------------------------|
| 17.10.0806 | VENTILADOR |
| FLAI Bg180 K (17.10.0562) | |
| FLAI Bg132 K (17.10.0028) | K IP66 330lg TE-LE |
| FLAI Bg132 (17.10.0029) | Carcasa para el ventilador |
| FLAI Bg112 | ventilador |
| 17.10.1505 | ventilador |
| 17.10.0229 | Flujo de aire |
| 17.10.1184 | Flujo de aire |
| 17.10.0338 | Flujo de aire |
| 17.10.1056 | Flujo de aire |
| 17.10.1059 | Flujo de aire |
| 17.10.1149 | Flujo de aire |
| 17.10.1109 | Flujo de aire |
| 17.10.0940 | Flujo de aire |
| 17.10.0101 | Flujo de aire |
| 17.10.0156 | |
| 17.10.0203 | fan |
| 17.10.1452 | VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN |
| 17.10.0199 | fan |
| P25.00.0150 | |
| P25.00.0151 | |
| P25.00.0422 | |
| 17.10.0446 | ventilador con carcasa |
| 17.10.0731 | ventilador |
| 17.10.0950 | Motor del ventilador |
| 17.10.0202 | Motor del ventilador |
| C36 IL-2-2 | |
| 17.10.0788 | Motor del ventilador |
| 17.10.0198 | motor del ventilador |
| 17.10.0822 | |
| P15.51.0429 | Brida del ventilador |
| FLAI Bg132 K IP66 (17.10.0028) | |
| 17.10.1470 (FLAI Bg112 K IP66 235lg ATB) | Ventilador externo |
| 17.10.0075 | ventilador |
| 13621726 | |
| 17.10.0560 | Motor del ventilador |
| 17.10.0847 | Ventilador axial |
| 17.10.1506 | motor del ventilador |
| 17.10.0532 | |
| 17.10.0154 | ventilador |
| 17.10.0244 | |
| 17.10.1006 | |
| 17.10.0019 | VENTILADOR DEL MOTOR |
| FLAI Bg160 K (17.10.0787) | |
| 17.10.0315 | motor del ventilador |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| 17.10.1034 | Motor de corriente alterna trifásica, bipolar 3 ~ 230V/400V |
| P24.01.0068 | Junta KD-IL |
| 17.01.1204) 150 2162 0 | ventilador |
| 17.10.0684 | |
| 17.10.1328 | Motor de corriente alterna trifásica, bipolar 3 ~ 230V/400V |
| 17.10.0155 | |
| FLAI Bg204/250 K IP66 (17.10.0913) | |
| 17.00.0443 | |
| FLAI Bg132 K IP66 236lg SEW (17.10.0539) | |
| Bg132 (P15.50.0456) | Brida de ventilador Bg132 ILI cpl |
| 17.10.0580 | |
| 17.10.0545 | |
| 17.10.0832 | |
| P23.02.0063 | Ventilador |
| 17.10.1154 | |
| 17.10.1431 | ventilador |
| 17.10.0546 | |
| 17.00.0284 | VENTILADOR DE MONTAJE COMPLETO |
| P15.50.0493 | |
| 17.10.0038 / FLAI Bg180 K IP66 457lg SIE | |
| 17.10.0006 | |
| 17.10.0299 | |
| 17.10.1851 | |
| 17.10.1368 | brida de ventilador |
| 17.10.0880 | |
| P15.50.0462 | brida de ventilador |
| P15.50.0551 | |
| P15.50.0552 | |
| 17.01.0562 | ventilador |
| 15.00.1328 | |
| 17.10.0504 | |
| 17.10.1331 | |
| FLAI Bg160 K IP66 460lg (17.10.0233) | |
| 17.10.0139 | |
| 17.10.1253 | |
| 17.10.0681 | |
| 17.10.1030 | |
| 17.10.1138 | |
| 17.1X.0026 | MOTOR DEL VENTILADOR |
| 17.10.0700 | |
| FLAI Bg71 OK IP65 ST 260lg IND (18.02.0175) | Motor |
| 17.10.1181 | |
| 17.10.0525 | |
| 17.10.0294 | ventilador |
| 17.10.1220 | ventilador |

| Producto | Descripción |
|--|---------------------------------|
| 17.10.0539 | ventilador |
| 17.10.1229 | ventilador |
| 17.10.0254 | motor trifásico, bipolar |
| FLAI Bg132 K IP66 328lg LEN (17.10.0857) | ventilador |
| FLAI Bg100 K IP66 285lg SIE-LE | ventilador |
| 17.10.0682 | |
| 17.10.0991 | |
| 17.10.0200 | Ventilador |
| 17.00.1716 | |
| 17.10.0956 | |
| 18.10.0049 | |
| 17.10.0448 | |
| 17.10.0449 | |
| 17.10.0450 | |
| 17.10.0451 | |
| 17.10.0452 | |
| 17.10.0016 | |
| 17.10.0453 | |
| 17.10.1115 | |
| 17.10.1201 | |
| 17.10.1064 | |
| 17.10.0495 | |
| 17.10.1469 | unidad de ventilador |
| 17.10.0002 | |
| 17.10.1768 | |
| 19.11.0011 | |
| 17.10.0542 | |
| 17.10.0422 (FLAI Bg180 K IP66 320lg ATB) | |
| 17.10.0422 | ATB FLAI BG180 K IP66 de 320 kg |
| 17.10.0215 | Ventilador |
| 19.11.0026 | ventilador motor |
| FLAI Bg160 K IP66 xxxlg 1~/3~ | |
| 17.00.2316 ILI | ventilador |
| P15.51.0430 | brida de ventilador |
| P22.00.0018 | volante |
| 17.10.0920 | |
| 17.10.0028 | fan |
| 17.10.1390 | |
| 17.10.0534 | |
| 17.10.0680 | VENTILADOR |
| 17.10.0003 | |
| P15.50.0760 | brida de ventilador |
| 17.00.1691 | |
| 17.10.1144 | |
| 24.05.0180 | |

| Producto | Descripción |
|--|------------------------------|
| 17.10.0312 | |
| 17.00.2472 | |
| 17.10.1593 | |
| P15.50.0550 | |
| 17.10.0857 | |
| 17.10.0001 Typ C36 | |
| 17.10.0368 | |
| Nr. 17.10.0988 | |
| 17.10.1534 | |
| FLAI Bg 132 Typ C36 IL-2-9 OEM | ventilador |
| 17.10.0269 | |
| 17.10.1824 | |
| 17.10.1200 | |
| 18.02.0066 / FLAI Bg80 OK IP65 ST 293lg IND | unidad de ventilador |
| P/N:18.02.0065 Type:FLAI Bg80 OK IP65 ST 293lg IND | |
| 19.11.0023 | |
| 17.10.1124 | |
| 17.10.0605 | ventilador |
| P15.50.0442 | brida de ventilador |
| Nr. 17.10.0955 Type FLAI Bg112 K IP66 285lg SIE-LE | |
| FLAI Bg80 K IP66 200lg UTC / 17.10.1453 | |
| P15.50.0456 | brida de ventilador |
| 17.10.1198 | |
| 17.10.1233 | |
| 18.02.0174 | |
| 17.1X.0012 | |
| 17.10.0530 | |
| 17.10.1987 | |
| 17.10.0068 | |
| 17.10.1589 / FLAI Bg200 K IP66 550lg | |
| 17.1X.0025 | |
| 15.00.1341 | |
| FLAI IECEx Bg204/200 K IP66 347lg SEW / 19.10.0100 | |
| 17.10.0127 | |
| 17.10.0313 | FLAI BG180 K IP66 320 kg SIE |
| FLAI Bg80 OK IP65 ST 309lg IND / 18.02.0166 | |
| 16321867 | ventilador externo |
| FLAI Bg 160-200 / 17.00.2106 | Motor de ventilador |
| 17.10.0218 | motor |
| Nr. 17.10.0048 Type FLAI Bg132 K | Ventilador |
| 17.10.0035 | |
| 17.10.0682 | ventilador |
| 17.10.0040 | |
| 17.10.0423 | ventilador |
| 17.10.0082 | Ventilador |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 19.10.0039 | ventilador |
| 17.10.0528 | Ventilador |
| 17.10.0529 | Ventilador |
| P15.51.0425 | brida de ventilador |
| P15.50.0661 / Bg80 IL kpl BML | brida de ventilador |
| P15.50.0661 | brida de ventilador |
| 17.10.0544 | |
| 15.00.1326 | Ventilador axial de ensamblaje completo, incluye motor FLA Bg132 |
| 17.10.0369 | ventilador |
| 17.10.0182 | ventilador |
| 17.10.1771 | |
| 17.10.0952 / FLAI Bg100 K IP66 210lg SIE-LE | ventilador |
| 17.10.0074 | |
| 17.10.0775 | |
| 17.1X.0016 | ventilador forzado |
| 17.10.1122 | ventilador |
| 17.10.1296 | ventilador |
| 19.10.0132 | |
| 14021607 | ventilador forzado |
| 14.00.0021 | |
| 17.10.0262 | ventilador |
| 17.10.1106 / H40 IL-4-2 | unidad de ventilador |
| P15.50.0553 | unidad de ventilador |
| 17.10.1052 | unidad de ventilador |
| 17.10.1487 | |
| 17.10.1861 / FLAI Bg250-450 | unidad de ventilador |
| 17.10.1861 / FLAI Bg250/280 | unidad de ventilador |
| Nr. 17.10.1544 Type FLAI Bg132 K IP66 330lg SIE | |
| 17.10.1696 | unidad de ventilador |
| 18.10.0056 | unidad de ventilador |
| 17.10.2379 | unidad de ventilador |
| 17.10.0949 | unidad de refrigeración |
| FLAI Bg100 K IP66 236lg ABM / 17.10.2434 | |
| 17.10.2214 | |
| 17.10.1434 | |
| 17.10.1079 / FLAI Bg250-450 | Motores |
| B21 IL-2-2 / 17.10.2153 | |
| 17.10.0955 | |
| 17.10.1413 | |
| 17.10.1255 | |
| FLAI Bg100 A5E44587521 17.10.0832 | |
| 17.10.1623 | |
| 17.00.1126 | unidad de ventilador |
| 17.10.0286 | unidad de ventilador |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| 17.10.0987 | |
| FLAI Bg160 K IP66 330lg FLE / 17.10.1778 | |
| 17.10.0500 | Ventilador |
| 17.10.0493 | |
| 17.10.2439 | |
| 17.10.1381 | |
| 15.00.1326 FLA Bg132/160 K-IL IP55 335lg (HL33°) 3~ (SD) | |
| 17.10.2162 | |
| P15.50.0782 | |
| 17.10.2022 | |
| 19.10.0300 | |
| 17.10.0078 | |
| 17.10.0069 | |
| Flai Bg132 (17.10.0027) | MOTOR ELECTRICO PARA VENTILADOR TRIFASICO |
| 17.10.0986 | |
| 17.10.1089 | |
| 17.10.0570 | |
| 17.10.0714 | |
| FLAI ATEX Bg250/355 K IP66 580lg DM1 G | |
| 17.10.1333 | |
| 17.10.0953 | Ventilador de motor asíncrono |
| 17.10.0496 | VENTILADOR |
| 17.10.1036 | |
| 17.10.2104 | motor de ventilador |
| 17.10.1183 / FLAI Bg100 K IP66 200lg BEG | |
| 17.1X.0002 FLAI Bg132 K IP66 xxxlg 1~/3~ | |
| 17.1X.0004 | |
| 17.10.1331 FLAI BG112 | |
| P23.00.4906 | aspas de ventilador |
| C36 IL 2-2 17.10.0199 | |
| 17.10.1974 | Ventilador de refrigeración del motor |
| 17.10.0527 | |
| P15.50.0816 | |
| 17.10.0274 | |
| 17.10.1114 | |
| Bg112 ~3, 400 Vol | |
| 17.10.1423 | Ventilador |
| 17.10.0982 | |
| 17.10.1700 | |
| 17.10.0578 | |
| 17.10.1024 | |
| 17.10.0029 /FLAI Bg132 K IP66 385lg SIE-LE | FLASH DEL VENTILADOR |
| C62 IL-2-2 / 17.10.0082 | |
| B32 IL -2-2 //P15.51.0433 | brida de ventilador |

